

InReto

ヒズミストツプ

溶接時の鉄板の歪みを防ぐ
高張力鋼板の歪みを防ぐ



①ヘラで塗ってエア抜きをする。



②スポット溶接点より歪みが発生したら
困る所は幅2cm、高さ0.5cmにエアが
入らないようにヘラで塗って付ける。



ご覧のように熱を加えても吸収している
為、手で持てます。(マネしないで下さい)

イソシット

茨城県古河市駒羽根3-1428-2
TEL0280-92-3438 FAX0280-92-7147